

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4-100/22
Betreiber	[Name]	Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Richtbergstraße 4	97493	Bergtheinfeld
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Vor-Behandlung nicht gefährlicher Abfälle für die Ver-/Mitverbrennung von ≥ 50t/d		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.11.2.3 (G/E)	5.3 b) ii)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.11.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]			
	Schwerpunkte [J/N]	J		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	
			Stilllegung [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
1. Tür der Schallschutzkabine des Nachzerkleinerers geöffnet und defekt 2. Schadhafte Stellen / Schlaglöcher im Bodenbelag im Bereich der EBS-Verladung östlich vor den Lagerboxen A+B	1. Defekte Tür reparieren und dauerhaft geschlossen halten	01.01.2023	Immissionsschutz/ Technik	08. und 09.02.2023
	2. Bodenbelag im Bereich der EBS-Verladung erneuern	30.11.2023	Immissionsschutz/ Technik u. Verwaltung	12.10.2023

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL