

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	678	Landratsamt Schweinfurt	40.3-824/1/4-116/23
Betreiber	[Name]	Herr Heribert Rudloff, Auto-Service Rudloff, Mühlackerstraße 3, 97520 Rötthlein		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Etzberg 2	97520	Rötthlein
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.6.2.1 (G/E)		5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	29.11.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	29.11.2010	
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	
				Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Unzulässige Lagerung von zwei nicht trocken-gelegten Altfahrzeugen auf der Hoffläche	Umlagerung der Altfahrzeuge auf die Betonfläche bzw. Abgabe der Altfahrzeuge an einen Verwerter	18.12.2023	Landratsamt Schweinfurt - Immissionsschutz	15.12.2023

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL